

# 令和4年度 通学路合同点検表

要望箇所数…	121箇所( 継続要望箇所 79箇所、新規要望箇所 42箇所)
過年度完了箇所数…	36箇所
合同点検日…	令和4年7月25日(月) >長坂小学校
	令和4年7月28日(木) >明野小学校、泉小学校
	令和4年8月3日(水) >高根東小学校、高根西小学校、武川小学校
	令和4年8月9日(火) >小淵沢小学校
	令和4年8月19日(金) >白州小学校
	令和4年9月1日(木) >須玉小学校

●通学路合同点検箇所一覧表

R4.10作成

【明野小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者( □ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市 )

通し番号	番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み又は令和4年度実施予定				対策予定				経過観察	
									令和4年度実施予定		令和5年度以降		令和4年度実施予定		令和5年度以降			
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他		
1	R3-①	明野町上手7291番地～3394-13番地付近(市道小笠原浅尾1号線)	路側帯の白線が土や草により見えず、車道を歩かざるを得ない。枝により街頭の灯りが遮断。道路横や崖の樹木が道路においかぶさったりしているとともに、倒木の危険が大きい。	市道	R1.9.24 R3.7.28	樹木の伐採。 (今後も随時確認し、対応する。)		市(明野支所)										
2	R3-②	明野町上手6021番地付近(アジア燃料付近)(県道葦崎増富線)	県道で交通量が比較的多いが、歩道が途中でできている。カラー舗装をさせていただいているが、より一層の安全確保のため歩道の設置を希望する。	県道	R1.9.24 R2.9.2 R3.7.28	①歩道設置については、地域からの要望と土地提供等の承諾が得られれば検討する。 ②隣接地権者の近況の調査(R3に引き続き実施する)。 ※R2年度以前の対策実施状況 ・グリーンベルトの設置		①県(峡北支所) ②市(明野支所)				②						①
3	R3-③	明野町上手5152～4187番地付近 三叉路(市道大豆生田上手線)	朝タスピードを出して通過する車が多い。横断歩道またはスピード抑制を促す対策を希望する。	市道	R1.9.24 R2.9.2 R3.7.28	40km/hの速度規制。 ※R2年度以前の対策実施状況 ・横断旗、標識設置。 ・減速マーキングの設置。 ・横断歩道設置は不可。(R2上申済)		警察署										
4	R3-④	明野町浅尾新田3895番地～4135番地付近 県道西側(県道葦崎増富線)	浅尾新田公民館から窪田酒店までの間は歩道がなく、せまい側道を歩いている。グリーンベルトがあるが、より一層の安全確保のために歩道の設置を希望する。	県道	R1.9.24 R2.9.2 R3.7.28	①歩道設置については、地域からの要望と土地提供等の承諾が得られれば検討する。 ②横断歩道の再塗装。 ③隣接地権者の近況の調査(R3に引き続き実施する)。 ※R2年度以前の対策実施状況 ・グリーンベルトの設置		①県(峡北支所) ②警察署 ③市(明野支所)										①
5	R3-⑤	明野町上手5213番地付近(市道大豆生田上手線)	横断旗はあるが横断歩道がないため、横断歩道を希望する。通学路として必要である。	市道	H29.9.15 R2.9.2 R3.7.28	①40km/hの速度規制。 ②横断歩道設置を上申したが、別の道路が利用可能であることから、通学路の変更を学校側へ依頼。(R3) ③通学路の変更。 ※R2年度以前の対策実施状況 ・横断旗、標識の設置。 ・減速マーク、横断シートの設置。		①②警察署 ③学校										
6	R3-⑥	北杜市明野町上手地内 忠霊塔前横断歩道付近(法定外道路)	東から横断歩道前までの道が狭いため、車と歩行者のすれ違いが出来ない。道幅を広げ歩道の整備を希望する。	法定外	R1.9.24 R3.7.28	グリーンベルトを設置。(R3) ※道路改良について検討したが、地権者の協力がなかったため、グリーンベルトのみとする。	L=40m	市(明野支所)										
7	R3-⑦	北杜市明野町上手8418小学校東の横断歩道(市道大豆生田上手線)	白線が消えかけているため、運転者が徐行しないので危険であるため塗り替えを希望する。	市道	R3.7.28	①横断歩道の再塗装。(R3上申済) ②標識にかかる木の枝払い。(R3)		①警察署 ②市(明野支所)										
8	R3-⑧	明野町上手5631-1明野駐在所横三叉路(県道葦崎増富線)	横断旗はあるが横断歩道がないため、横断歩道を希望する。通学路として必要である。	県道	R3.7.28	横断歩道の設置。(R3上申済)		警察署										
9	R3-⑨	明野町上手5450付近谷井の信号から南の歩道(県道葦崎増富線)	地面が割れていてつまずきやすいので再舗装を希望する。	県道	R3.7.28	劣化部分の舗装修繕を行う。(R3)		県(峡北支所)										
10	R3-⑩	明野保育園付近の市道(市道小笠原・浅尾2号線)	周辺地域の児童のスクールバス乗降場所は明野保育園となっているが、集合場所への道路でスピードを出して通過する車が多く危険を感じている。また、道路隣接地の木の枝が歩道に覆いかぶさり、通行に支障をきたす場所がある。看板や旗などによる通過車両への注意喚起と、隣接所有者への指導をお願いしたい。	市道	R3.7.28	①通学看板の制作をし、学校に贈呈する。(R3) ②警察署より贈呈された看板を設置する。(R3年度中に実施予定) ③歩道にかかる木の枝払い。(R3)		①警察署 ②学校 ③市(明野支所)										
11	R4-①	明野町上手8312付近(市道大豆生田・上手線)	横断歩道の白線が消えかけている。多くの児童が通過するので塗り直しを希望する。	市道	R4.7.28	横断歩道の再塗装(R4上申予定)		警察署										
12	R4-②	明野町上手8234～11209(市道明野上手79号線)	通学路になっているが、看板もなく農業車や生活の道路として車が通過する。看板等の設置を希望する。	市道	R4.7.28	【上手1号線との交差点付近】 ①通学注意看板の設置 ②横断歩道の再塗装(R4上申予定) 【上手4号線との交差点付近】 ③交差点部分のカラー表示 ④停止線・止まれ表記の再塗装(R4上申予定) 【上手48号線との交差点付近】 ⑤交差点部分のカラー表示 ⑥停止線・止まれ表記の再塗装(R4上申予定)		①③⑤市(道路河川課) ②④⑥警察署										

●通学路合同点検箇所一覧表

R4.10作成

【明野小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者( □ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市 )

通し番号	番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体
13	R4-③	明野町上手5210付近 (市道明野上手69号線)	新通学路になった。数台の車が裏道として通過する。看板等の設置を希望する。	市道	R4.7.28	通学路看板の設置	2箇所	市(道路河川課)
14	R4-④	明野町上手7592付近歩道 (県道葦崎増富線)	歩道に段差があり歩きにくく、転倒等の恐れがあるため、バリアフリーに対応した段差のない歩道への改良を希望する。	県道	R4.7.28	歩道の改良	L=0.3km	県(峡北支所)

	過年度完了済 4箇所
	継続要望 6箇所
	新規要望 4箇所

対策済み又は令和4年度実施予定				対策予定 令和5年度以降				経過観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
		●						
						●		

<b>要望箇所</b>	<b>10</b>
<b>内訳</b>	
<b>県道</b>	<b>3</b>
<b>市道</b>	<b>6</b>
<b>法定外道路</b>	<b>1</b>
<b>農業用水路</b>	<b>0</b>

●通学路合同点検箇所一覧表

R4. 10作成

〔須玉小学校〕

〔立会者〕 ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 □ 道路管理者（ □ 国土交通省 □ 山梨県 □ 北杜市 ）

通し 番号	番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路 種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m,本,基)	事業主体	対策済み又は 令和4年度実施予定				対策予定 令和5年度以降				経過 観察
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
1	R3-①	大豆生田地区、覚林寺・下組の国道から市役所につながる道路 (市道大豆生田線)	交通量が多い上に、カーブが多く見通しも悪い。児童が横断する中央道付近に横断歩道がないため、検討してほしい。	市道	H29.9.15 R2.8.27 R3.7.26	横断歩道の設置。 ※R2年度以前の対策実施状況 ・路面標示の実施。	1箇所	警察署	●								
2	R3-②	若神子下宿交差点付近 (県道須玉中田線、県道日野春停車場線)	通学時、下校時に交通量が多い。一部狭い路側帯を登下校している。	県道	R2.8.27 R3.7.26	グリーンベルトの設置。 ※R2年度以前の対策実施状況 ・横断旗の入替。		県(峡北支所)		●							
3	R3-③	学校周辺 ・西門から県道付近 ・校庭南門からの県道付近 (雑種地、県道増富若神子線)	これまでの各機関の対応により改善しているものの、周辺の店舗利用者の駐車や通勤時間帯の交通量の多さは、危険である。校庭南側はグリーンベルトがあるが横断歩道周辺が狭くなっている。	県道 その他	R3.7.26	周辺店舗への改善依頼。(R3) ※R2年度以前の対策実施状況 ・グリーンベルトの再塗装。		市(須玉支所)			●						
4	R3-④	学校東側新橋付近横断歩道 (県道増富若神子線)	今年度、13名が登下校時に通過している。横断歩道の塗装が薄くなり見えにくい状態である。また、依然として水がたまり、歩行者にかかってしまう状況が続いている。	県道	R3.7.26	①ダイヤをマークを含めて、横断歩道の再塗装。(R3) ②舗装修繕(オーバーレイ)。 ③横断歩道の滞留場所の整備。		県(峡北支所)	①	② ③							
5	R3-⑤	須玉ふれあい館入口付近三叉路 (市道須玉若神子25号線)	児童が登下校時に通過するが横断歩道や一時停止の標識がないため、検討してほしい。	市道	R3.7.26	横断歩道設置及び一時停止の設置。	1箇所	警察署	●								
6	R3-⑥	大豆生田地区から百観音信号へ向かう歩道 (県道須玉中田線)	交通量が多い区間であるにもかかわらず、歩道がせまいく段差があり、児童がつまずきやすい状況である。歩道の拡幅やバリアフリーに対応した段差のない歩道への改良を希望する。	県道	R3.7.26	歩道拡幅改良については、地域からの要望と土地提供等の承諾が得られれば検討する。		県(峡北支所)									
7	R3-⑦	若神子二日市場地区通学路 (県道箕輪須玉線)	歩道が狭いうえ、スピードを出す車両があり、とても危険である。	県道	R3.7.26	バイパスが開通する予定。 ※R2年度以前の対策実施状況 ・路面標示、標識設置。		県(峡北支所)					●				
8	R3-⑧	津金地区おいしい学校北側通学路 (県道清里須玉線)(市道須玉下津金21号線)(農 道土津金1号線)	人通りが無く見えづらい場所がある。また、県道605号は国道の抜け道として多くのオートバイ県外ナンバーの車がスピードを出して走行しており危険なため、対策を検討してほしい。	県道 市道 農道	R3.7.26	①県道について注意喚起の路面標示を行う。 ②市道・農道について注意喚起の路面標示の実施。(R3済)	①2箇所	①県(峡北支所) ②③市(須玉支所)		① ② ③							
9	R3-⑨	江草仁田平地区バス停付近通学路 (県道葦崎増富線)	横断歩道がなく、見通しも悪く危険なため、対策を検討してほしい。	県道	R3.7.26	坂上、坂下にマーキングを設置。	L=0.01km	県(峡北支所)		●							
10	R3-⑩	サンコーボラス須玉団地入り口から北側の道路 (県道小倉百観音線)	道路東側水路に溝蓋やガードレールがないため、危険である。	県道	H30.9.26	水路に蓋をかけて歩道にする工事を実施。(R3)	L=0.2km	県(峡北支所)		●							
11	R3-⑪	百観音交差点付近 (県道小倉百観音線)	交通量が多いが歩道がない。現状でグリーンベルトはあるが、狭いため、歩道を設置してほしい。	県道	R2.8.27	歩道設置については、地域からの要望と土地提供等の承諾が得られれば検討する。 ※R2年度以前の対策実施状況 ・グリーンベルトの設置		県(峡北支所)									
12	R4-①	塩川病院出入り口付近にある、水上写真館 (県道須玉中田線)	塩川病院出入り口付近にある、水上写真館の軒下が崩れ落ちそう で、危険な状態である。	県道	R4.6.8	通学路の変更 (R4年6月より建物所有者に安全対策の折衝中を行ってきた が、早急な対策実施は困難と判断した)		学校 市(教育委員会)		●							
13	R4-②	須玉町若神子2451-2番地先 (二日市場Y字路) (県道箕輪須玉線)	一時停止線が薄れており、危険なため、再塗装を要望する。	県道	R4.9.1	停止線・止まれ表記の再塗装(R4上申予定)	1箇所	警察署				●					
14	R4-③	須玉町若神子245-3番地先 (須玉小学校入口) (県道須玉中田線)	小学校入口の横断歩道であるが、横断歩道が薄れてきており危険なため、横断歩道の再塗装を要望する。	県道	R4.9.1	横断歩道の再塗装(R4上申予定)	1箇所	警察署				●					
15	R4-④	須玉町若神子1476-2番地先 (若神子郵便局前) (県道須玉中田線、市道若神子・下黒澤線、 市道須玉若神子19号線)	横断歩道がかなり消えており危険なため、横断歩道の再塗装を要望する。	県道 市道	R4.9.1	横断歩道の再塗装(R4上申予定)	4箇所	警察署				●					
16	R4-⑤	須玉町若神子519-5番地先 (新橋西側) (市道若神子25号線)	一時停止線が薄れており、危険なため、再塗装を要望する。	市道	R4.9.1	停止線・止まれ表記の再塗装(R4上申予定)	1箇所	警察署				●					
17	R4-⑥	須玉町大蔵1212-1番地先 (土屋畳店前) (県道増富若神子線)	横断歩道が薄れてきており危険なため、横断歩道の再塗装を要望する。	県道	R4.9.1	横断歩道の再塗装(R4上申予定)	1箇所	警察署				●					
18	R4-⑦	須玉町小倉241-4番地先 (須玉中学校入口) (県道増富若神子線)	横断歩道が薄れてきており危険なため、横断歩道の再塗装を要望する。	県道	R4.9.1	横断歩道の再塗装(R4上申予定)	1箇所	警察署				●					
19	R4-⑧	須玉町小倉290-1番地先 (旧大石商店前) (県道小倉百観音線)	一時停止線が薄れており、危険なため、再塗装を要望する。	県道	R4.9.1	停止線・止まれ表記の再塗装(R4上申予定)	1箇所	警察署				●					
20	R4-⑨	須玉町大蔵729番地先 (穂足グラウンド西側) (県道須玉中田線)	横断歩道が薄れてきており危険なため、横断歩道の再塗装を要望する。	県道	R4.9.1	横断歩道の再塗装(R4上申予定)	1箇所	警察署				●					

●通学路合同点検箇所一覧表

R4.10作成

【須玉小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 □ 道路管理者( □ 国土交通省 □ 山梨県 □ 北杜市 )

通し番号	番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体
21	R4-⑩	須玉町大蔵700-7番地先 (サンコーボラス入口) (県道小倉百観音線)	横断歩道が薄れてきており危険なため、横断歩道の再塗装を要望する。	県道	R4.9.1	横断歩道の再塗装(R4上申予定)	1箇所	警察署
22	R4-⑪	須玉町藤田409-1番地先 (百観音公民館東側) (市道大豆生田・大蔵線)	一時停止線が薄れており、危険なため、再塗装を要望する。	市道	R4.9.1	停止線・止まれ表記の再塗装(R4上申予定)	1箇所	警察署
23	R4-⑫	須玉町藤田728-6番地先 (山下精肉店北側) (市道藤田・浅尾新田線)	一時停止線が薄れており、危険なため、再塗装を要望する。	市道	R4.9.1	停止線・止まれ表記の再塗装(R4上申予定)	1箇所	警察署

	過年度完了済 2箇所
	継続要望 9箇所
	新規要望 12箇所

対策済み又は令和4年度実施予定				対策予定				経過観察
令和5年度以降								
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
					●			
					●			
					●			

<b>要望箇所</b>	<b>23</b>
<b>内訳</b>	
県道	18
市道	7
農道	1
その他(雑種地)	1

●通学路合同点検箇所一覧表

R4.10作成

【高根東小学校】 【立会者】 ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者( □ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市 )

通し番号	番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み又は令和4年度実施予定				対策予定令和5年度以降				経過観察	
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他		
1	R3-①	総合グラウンド入口～パチンコ「オーシャンタカネ」(県道長坂高根線)	現道は交通量も多く、大型車の通行も頻繁であるが、北側に歩道がないため危険である。現状は、児童が横断歩道がない場所を横断し登下校しているため、横断歩道の設置を検討してほしい。	県道	R1.10.7 R2.9.14 R3.8.5	①児童の滞留場所付近に外側線・ゼブラの設置。(R3) ②歩道の切り下げ。 ③横断歩道の設置。		①市(高根支所) ②県(峡北支所) ③警察署										
2	R3-②	高根町長沢2585スクールバス停付近(農道高根長澤11号線)	レインボーライン舟形神社近くのスクールバス停のすぐ横を水路が流れているが、一部ガードレールやフェンスがない箇所が2～3mあり、バスを待つ児童が転落する危険があるため、転落防止柵や溝蓋を設置してほしい。	農道	R1.10.7 R3.8.5	①道路としては、安全上の基本的な対策がとれているため、対応不可。(R3) ②対象となる児童への指導。(R3)	L=8m	①市(農地整備課) ②学校										
3	R3-③	高根町箕輪873番地付近北側道路(市道箕輪・小淵沢線)	道路が狭く歩道もないため危険である。歩道の設置又はグリーンベルト等の設置をお願いしたい。	市道	R2.9.14 R3.8.5	グリーンベルトの設置。(R3)		市(道路河川課)										
4	R3-④	高根町箕輪地内そば屋「いち」の周辺(市道高根・箕輪44号線)	ブロック塀が集中し、地震で倒れてくかもしれない。また、道の両側が逃げ場がなく危険であるため、対策を検討してほしい。	市道	R3.8.5	地権者を調査し、安全性の確認及び必要に応じた安全対策を講じるよう依頼。(R3 依頼済、引き続き経過観察)		学校、教育委員会										●
5	R3-⑤	西部地区 旧高根中銀付近から山本呉服店にかけて(県道長坂高根線)	こちらの歩道については昨年度まで様々に要望してきた。いずれ県道改修工事があり、計画には入っていると思われるが、歩道が狭くなる部分、穴のようにある個人宅の階段部分など危険箇所が多く、早急な対応が望まれる。	県道	R3.8.5	拡幅改良の計画があるため、その中で対応する。		県(峡北支所)										
6	R3-⑥	清里地区 国道141号線から「ラーメン風見鶏」前(高根町清里3639-93番地付近)を榎山方面へ曲がって最初の橋の手前(市道清里1号線)	大きな木が倒れて、隣の木にひっかかって止まっているような状態である。車道の上であり、危険性を感じるため、対策を検討してほしい。	市道	R3.8.2 (個別での確認)	危険木の伐採を行う。(R3)		市(高根支所)										
7	R3-⑦	大門ダム入口(三叉路)(国道141号)	交通量が多いが、歩道がない。	国道	R1.10.7	歩行者数が少なく歩道設置は現時点では難しい。		県(峡北支所)										
8	R3-⑧	箕輪新町 観音坂ドライブイン南(国道141号)	児童は歩道がないため、国道沿いのガードレールの後ろに簡易的に作られた道を歩いているが、舗装されていないため、雨や雪が降ると大変歩きにくく、危険である。また、夏場は雑草も定期的に刈る必要があり、きちんとした歩道が必要である。	国道	R2.9.14	歩行者数が少なく歩道設置は現時点では難しい。		県(峡北支所)										
9	R3-⑨	旧清里小学校付近(国道141号)	信号下から30m位歩道がなく危険である。ポールが立っているが歩道の設置をしてほしい。	国道	H27.8.5	歩道設置に向けて事業中。		県(峡北支所)										
10	R4-①	旧141号線沿いの小林商店前の交差点付近(市道箕輪・小淵沢線、市道箕輪・箕輪新町線)	141号の抜け道にもなっており、特に通勤時間帯はスピードを出す車、スマホを見ながら運転の車もある。南からあがってきた車が猛スピードで左折し、グリーンゾーンを歩く児童が危険な場面も実際にあった。スピードを出さないようなような機器、設備等の設置。警察による取り締まりの強化等をお願いしたい。	市道	R4.8.3	ラバーボールの設置。	3本	市(道路河川課)										
11	R4-②	箕輪新町派出所から高根東小までの県道沿い(県道長坂高根線)	県道歩道から外への落下を防ぐためのフェンス、ガードレールが、周囲よりも低くなっているところがあり、児童が歩道から外へ落下する危険を感じる。また、歩道に段差があり歩きにくく、転倒等の恐れがあるため、バリアフリーに対応した段差のない歩道への改良を希望する。	県道	R4.8.3	歩道の改良	L=1.0km	県(峡北支所)										
12	R4-③	安都玉パン前の横断歩道(県道長坂高根線)	白線が消えかかっているため、書き直してほしい。特に西側から進んでくる場合、見通しが悪いための、標識や表示など増やしてほしい。	県道	R4.8.3	横断歩道の再塗装(R4上申予定)。		警察署										
13	R4-④	小須田牧場前の横断歩道(国道141号)	登坂車線がある三車線道路のため、登坂車線の車が止まってくれども、追い越し車線の車が止まらないで通過していくことがある。道幅も広く大変危険な横断歩道である。信号機を設置するか、横断歩道の存在を知らせる標識や表示を増やすなどの対策をお願いしたい。	国道	R4.8.3	現地に横断歩道が設置されており、視認性も十分確保されている。また、横断歩道手前に減速マーキング及び速度抑制の表記がなされていることから、これ以上の対応は困難である。		警察署 県(峡北支所)										

●通学路合同点検箇所一覧表

R4. 10作成

【高根東小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者( □ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市 )

通し 番号	番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路 種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m,本,基)	事業主体
14	R4-⑤	学校前の信号 (市道高根村山北割2号線)	北側から登校する児童の待機スペースが狭い。スペースが広げられないのなら、現在あるスペースをガードするような鉄柱(車止め)などの対策をお願いしたい。	市道	R4.8.3	ラバーボールの設置。	3本	市(道路河川課)

対策済み又は 令和4年度実施予定				対策予定 令和5年度以降				経過 観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
		●						

	過年度完了済 3箇所
	継続要望 6箇所
	新規要望 5箇所

<b>要望箇所</b>	<b>14</b>
<b>内訳</b>	
<b>国道(県管理)</b>	<b>4</b>
<b>県道</b>	<b>4</b>
<b>市道</b>	<b>5</b>
<b>農道</b>	<b>1</b>

●通学路合同点検箇所一覧表

R4. 10作成

【高根西小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者( □ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市 )

通し番号	番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み又は令和4年度実施予定				対策予定				経過観察
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
1	R3-①	上黒沢1245番地付近(甲公民館付近交差点)(県道北杜八ヶ岳公園線)	県道で交通量が多い上に、カーブで見通しが悪く横断が危険。横断歩道が設置されていない。	県道	H29.9.12 R2.8.31 R3.8.5	①注意喚起看板を設置。(R3) ②交差点改良については、地域からの要望と土地提供等の承諾が得られれば検討する。 ※R2年度以前の対策実施状況 ・横断歩道設置は見通しが悪い区間のため設置は不可。 ・減速マーキングの設置。		県(峡北支所)		①							
2	R3-②	高根町下黒沢1815番地付近(ため池横断歩道反対斜面)(市道下黒沢上黒沢線)	急斜面で倒木が多く、道路に倒れかかる危険がある。反対側は農業用貯水池(堤)になっていて、避けることが困難。伐採等について、継続して要望する。	市道	H29.9.12 R2.8.31 R3.8.5	伐採済み ※引続き通知等により、所有者へ適切管理を依頼する。		市(高根支所)		●							
3	R3-③	学校、みどり保育園から南下した道と広域農道との交差点(市道箕輪下黒沢線、市道下黒沢上黒沢線)	一定の対策は取られているが、交通量が多く、車がスピードを出して走る車が多いため、危険である。(R4追加要望) オーバーハング式標識の設置を望む。	市道	H29.9.12 R2.8.31 R3.8.5	①速度規制をする。(R4済) ②とび出し注意の看板設置(設置は道路管理者で実施)。(R3) ③オーバーハング式の標識については、設置の必要性や効果を検討するため、経過観察とする。 ※R2年度以前の対策実施状況 ・標識設置。 ・横断歩道再塗装。 ・警ら要望として、地域へ引き継ぐ。		①警察署 ②市(道路河川課) ⑤市(高根支所)	①	②						③	
4	R3-④	高根西小学校北側道路(市道高根上黒沢22号線)	見通しが悪く、標示等もないため危険。また、車等で道幅が狭くなり危険。(R4追加要望) 草刈り等の管理を継続していただくと共に、監視カメラや可搬式オービスの設置を望む。	市道	R3.8.5	地元および支所にて草刈り等整備済 ※引続き通知等により、所有者へ適切管理を依頼する。 ※道路及び交通管理者による監視カメラの設置やオービスの設置は不可。監視カメラの設置については、地域へ相談してほしい。		市(高根支所)		●							
5	R3-⑤	高根町西割1969番地付近(高根西小学校入り口東)(市道村山西割・蔵原線)	広域農道に連結する主幹道路で朝夕の通勤時には交通量が多く危険。スクールゾーンの設置を望む。	市道	R2.8.31 R3.8.5	①速度規制(30km)をする。(R3上申済) ②トマレ表示の再塗装をする。(R3) ③外側線・ゼブラの設置をする。(R3) ※R2年度以前の対策実施状況 ・表示看板・横断旗の設置。		①警察署 ②③市(高根支所)			② ③	①					
6	R3-⑥	高根町村山西割2196番地付近(ストア浅川南)(市道五町田・村山西割線)(西沢堰【農業用水路】)	川沿いにある柵がグラグラしている箇所があり危険。また、途中から柵がない。R3年度に通学路の変更について検討したが、適当な変更経路が見つからなかったため、再度対策を検討してほしい。	市道	R2.8.31 R3.8.5	①水路管理者(西沢堰)への確認をした結果、水路側での対応は不可。(R3) ②通学路の変更。		①市(農地整備課) ②学校	②								
7	R3-⑦	高根町小池452番地付近(高根西小学校南東小池交差点)(市道村山西割・蔵原線)	竹が生い茂り、降雪時には通学路にかかることがある。伐採等の対応を要望する。	市道	R2.8.31 R3.8.5	現状、木の伐採等一定の管理がなされていることから、引続き経過観察とする。(R3)		市(高根支所)		●							
8	R3-⑧	高根町村山西割1717-25番地付近(八幡森入り口交差点)(市道高根村山西割6号線、市道村山西割・蔵原線)	道路上の「止まれ」の文字が薄くなっている。再塗装を要望する。	市道	R2.8.31 R3.8.5	停止線・文字の再塗装。(R3)		市(高根支所)		●							R3済
9	R3-⑨	高根町村山西割1142付近(聖観音堂横)(市道蔵原・村山西割線)	交通量が多いが、歩道がない。グリーンベルトの設置を要望する。	市道	R2.8.31 R3.8.5	グリーンベルトの設置。(聖観音堂前～高根村山6号線までの間)(R3)		市(道路河川課)		●							R3済
10	R3-⑩	主要地方道長坂・高根線(西小入口信号以東)(県道長坂高根線)	交通量が多く、車がスピードを出して走るため、防護柵又はガードレールの設置を要望する。	県道	R3.8.5	ガードパイプの設置。	L=0.01km	県(峡北支所)		●							
11	R3-⑪	西小入口信号付近(県道長坂高根線)	多くの児童が信号を利用のため、ポールを設置を要望する。	県道	R3.8.5	ラバーポールの設置。	1箇所	県(峡北支所)		●							
12	R3-⑫	五町田公園付近(市道高根五町田17号線)	人目が少なく、死角になりやすいため、対応を検討したい。	市道	R3.8.5	パトロールを実施する。(R3実施)		警察署		●							R3済
13	R3-⑬	高根町五町田558番地付近トシマヤ前の横断歩道(県道長坂高根線)	横断歩道の設置を表すしるしが薄くなってしまっているため、再塗装を要望する。	県道	R3.8.5	横断歩道の再塗装。(R3)	1箇所	警察署		●							R3済
14	R3-⑭	高根町村山西割2137番地麦草農場付近(市道五町田・村山西割線)	見通しが悪いカーブのため、カーブミラーの設置を望む。	市道	R3.8.5	地元関係者と協議し、カーブミラーの設置を進めている。	1箇所	市(高根支所)									●



●通学路合同点検箇所一覧表

R4. 10作成

【高根西小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者 ( □ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市 )

通し番号	番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み又は令和4年度実施予定				対策予定				経過観察		
									令和5年度以降										
										学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他		
15	R3-⑮	高根町村山西割1777番地付近(市道高根村山西割6号線)	ブロック塀の高さが道路面から150~175cm。ブロックそのものが風化により脆くなっていると共に、道路側に傾いている。また、道路面から約70cmの高さに横に大きく亀裂が入っているため、対応を検討したい。	市道	R3.8.5	地権者を調査し、安全性の確認及び必要に応じた安全対策を講じるよう依頼。(R3依頼済、引続き経過観察)		学校、教育委員会											●
16	R3-⑯	高根町村山西割1172番地付近(市道高根村山西割6号線)	ブロック塀の高さが道路面から150~160cm。ブロックそのものが風化により脆くなっていると共に、ひび割れがあるため、対応を検討したい。	市道	R3.8.5	地権者により、ブロック塀を改修済み。(R4)		学校、教育委員会											●
17	R3-⑰	高根西小学校校門付近市道(市道高根村山西割1号線)	児童の下校時には、お迎えの車等により交通量が多くなる。	市道	R3.8.5	とび出し注意の看板設置。(R3)	2箇所	市(高根支所)			●								R3済
18	R3-⑱	県営高根南団地前の横断歩道(県道北杜八ヶ岳公園線)	県道横断場所に横断歩道はあるが、横断歩道の前後がカーブのため、横断者の発見が遅れて危険である。カーブ前後に横断を予告するような看板設置や路面標示の対策を要望する。	県道	R3.8.5	①カーブ手前に「横断者あり」等の表示をする。 ②横断歩道の再塗装。		①県(峡北支所) ②警察署			②	①							
19	R4-①	上黒沢1125番地付近(市道高根上黒澤13号線、市道高根上黒澤19号線)	カーブで見通しが悪く、歩道もない。カーブミラーの設置を望む。	市道	R4.8.3	グリーンベルトの設置		市(道路河川課)			●								
20	R4-②	小池1175番地付近(市道村山西割・蔵原線)	通学路沿いに廃材置き場等になっている空き地がある。ゴミが集積し、ハチ等の被害の可能性もある。	市道	R4.8.3														
21	R4-③	主要地方道北杜・八ヶ岳公園線志合集会所付近(県道北杜八ヶ岳公園線)	交通量が多く、車がスピードを出して走る車が多い。横断歩道の設置を望む。	県道	R4.8.3	①滞留場所の確保ができない、照明等がないことから、横断歩道設置は困難である。 ②路面標示(「速度落せ」)。	L=0.05km	①警察署 ②県(峡北支所)				②							
22	R4-④	下黒沢1546番地付近(市道下黒澤・上黒澤線、市道下黒澤22号線)	新築工事のため、フェンスがかけになり、危険。車の見通しが悪い。対策を検討してほしい。	市道	R4.8.3	工事中の仮設状態のため、状況を観察し、工事完成後再検討する。		市(道路河川課)											●

	過年度完了済 5箇所
	継続要望 13箇所
	新規要望 4箇所

要望箇所	22
内訳	
県道	6
市道	16
農業用水路	0

●通学路合同点検箇所一覧表

R4.10作成

〔長坂小学校〕

〔立会者〕 ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者( □ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市 )

通し 番号	番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路 種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m,本,基)	事業主体	対策済み又は 令和4年度実施予定				対策予定 令和5年度以降				経過 観察	
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他		
1	R3-①	甲陵高校グラウンド南東の交差点 (市道大八田2号線)	変則十字路で見通しが悪い。送迎の車が多い。引き続き対応をお願いしたい。	市道	R1.10.10 R2.9.3 R3.7.29	①道路改良(歩道設置)を事業中。 ②交差点コーナー部(東側～北側)に外側線を設置(事業完了までの暫定措置)。(R3) ③一時停止規制をする。(R3上申済) ※R2年度以前の対策実施状況 ・注意喚起看板の設置(歩道が設置されるまでの暫定措置)。	③L=15m	①市(道路河川課) ②市(長坂支所) ③警察署					②					
2	R3-②	・市営中之島団地のJR高架下 (県道茅野北杜葦崎線) ・入沢跨線橋高架下 (市道長坂上条31号線)	路面に注意喚起の表示をしていただいたが、まだ、車とのすれ違いは危険である。(学校と保護者と話し合いをし、子供達が安全に通れるようになるまでの間、臨機の措置として保護者が送迎している。)	県道	R1.10.10	①保護者と協議し、現在は保護者が送迎対応している。 ②拡幅改良(県道) ③拡幅改良は困難(市道)		①学校 ②県(峡北支所) ③市(道路河川課)	①									
3	R3-③	長坂上条1430付近～妙要寺、小学校南、なごみ亭前の交差点から南へ下った三叉路までの道 ①(市道長坂上条1号線) ②(市道渋沢長坂上条2号線)	・狭く、カーブも多く子どもと車のすれ違いが大変危険である。 ・側溝もあり、冬場の積雪時、凍結時も危険である。対策予定との事であるが、引き続き対応をお願いしたい。	市道	R1.10.10	R1より道路拡幅を実施。歩道設置も予定している。(R6完了予定)	360m	市(道路河川課)										
4	R3-④	長坂下条1286番地付近(日野春保育園入口) (県道茅野北杜葦崎線)	見通しが悪くて危険であり、子供たちだけで反対側の歩道へ渡るのには危険なため、対応をお願いしたい。	県道	R1.10.10 R2.9.3 R3.7.29	①横断歩道の再塗装。(R3上申済) ②標識にかかっている木の枝払いを実施する。(R3) ③横断歩道での取締りは協力が得られなかったため実施できないが、引続きパトロールを実施する。(R3) ※R2年度以前の対策実施状況 ・横断旗・横断看板の設置。 ・パトロールの実施(継続中)。 ・保護者の協力をお願いする(継続中)。		①③警察署 ②県(峡北支所)		①	②							
5	R3-⑤	ハヶ岳南広域農道の①サンコーボラス長坂南側交差点、②長坂小中学校南側の交差点、③甲陵高校南側の市道長坂上条40号線との交差点 (市道長坂上条40号線)	①②③の場所は急な坂道でスピードを出して直進する車が多い。一時停止しない車が多いため。県外車も多い。信号機の設置を希望する。	市道	R1.10.10 R2.9.3 R3.7.29	①速度規制及び横断歩道の設置。(R3上申済) ②速度規制をする。(R3上申済) ③速度規制をする。(R3上申済)		①②③警察署		① ② ③								
6	R3-⑥	「清光寺坂上」交差点からキッツ長坂工場へ向かう道路 (市道長坂上条1号線)	キッツ側から歩道が整備されているが、交差点付近は歩道が途切れているため、整備をお願いしたい。 押しボタンで、信号機が歩行者のみ青になる設定にしてほしい。	市道	R1.10.10 R2.9.3	R5工事着手予定として事業を進めている。また、交差点改良の際、既存道路まで歩道を延長予定。		県(峡北支所)										
7	R3-⑦	旧スーパーカートの交差点から阿久津歯科医院前、長坂整骨院を通過、小学校へ向かう道 (市道長坂上条33号線)	昨年度グリーンベルトの延長をしていただいたが、グリーンベルトから反対側の歩道へ横断する際、車から歩行者が見えにくいとの連絡あり。そのため、グリーンベルトをあと少し延長してほしい。	市道	R1.10.10 R2.9.3 R3.7.29	①外側線及びグリーンベルトを延長。(R3) ②一時停止線の再塗装。(R3上申済) ※R2年度以前の対策実施状況 ・グリーンベルトを歩くよう指導。 ・子供たちが実際に歩く経路を確認し、グリーンベルトを延長。	②L=188m ③L=6m	①市(長坂支所) ②警察署		②	①							
8	R3-⑧	長坂小学校北側(真道鉄工所北側)交差点 (市道渋沢長坂上条1号線)	長坂小学校児童の他にも、長坂中、甲陵中・高の生徒の通学路となっているが、通行する自動車が多いため、南北に横断歩道を設置してほしい。	市道	R1.10.10 R2.9.3	横断歩道新設。		警察署										
9	R3-⑨	北杜警察署北側道路 (県道長坂高根線)	歩道から通学路への横断場所で、対策を検討してほしい。	県道	R3.7.29	①横断歩道設置は基準外のため不可。通学路の変更を依頼。(R3) ②長坂総合支所を通るなど、通学路の変更をする。(R3)		①警察署 ②学校	②									
10	R3-⑩	グリーンヒルハヶ岳入口 (市道中丸線)	周辺地域の児童のスクールバス乗降場所はグリーンヒルハヶ岳入口となっているため市道を横断しているが、横断歩道がない。また、スピードを出して通過する車が多いため危険なため、横断歩道の設置等、対策を検討してほしい。	市道	R3.7.29	①横断歩道の設置は困難(交通量が少なく、滞留場所がないため)。 ②とび出し坊やの看板設置(設置は道路管理者に依頼)。(R3)		①②警察署 ②市(長坂支所)		②	②							
11	R3-⑪	長坂町大井ヶ森 大井ヶ森公民館～菅沼公民館 (県道長沢小淵沢線)	通勤のため、たくさん車がスピードを上げて走る。歩道がないため危険。	県道	H27.8.4	事業化に向けて検討したが、用地困難により改良は困難。		県(峡北支所)										

●通学路合同点検箇所一覧表

R4. 10作成

【長坂小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者( □ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市 )

通し番号	番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体
12	R3-⑫	北杜消防署北区間(県道小荒間長坂停車場線)	道路を横断する際、北から走ってくる車がスピードを出しているのが危険。また、見えにくく危険。	県道	H28.11.15	事業化に向けて検討したが、用地困難により改良は困難。		県(峡北支所)
13	R3-⑬	JA小泉支所前(県道小荒間長坂停車場線)	変則交差点のため危険。交差点の改良を要望する。	県道	H29.9.13	改良事業中		県(峡北支所)
14	R4-①	旧山家亭から山梨信用組合までの通学路(市道長坂上条31号線)	車が通る場合、児童とのすれ違いが危険である。改善策の検討を希望する。	市道	R4.7.25	外側線及びびドットの設置	外側線 L=220m 点線 L=40m	市(道路河川課)
15	R4-②	大井ヶ森公民館前の横断歩道(大井ヶ森508付近)(県道長坂小淵沢線)	横断歩道の白線が薄くなっている。横断歩道の塗り直しを希望する。	県道	R4.7.25	横断歩道の再塗装(R4上申予定)		警察署

	過年度完了済 3箇所
	継続要望 10箇所
	新規要望 2箇所

対策済み又は令和4年度実施予定				対策予定 令和5年度以降				経過観察
学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
						●		
		●						
					●			

<b>要望箇所</b>	<b>15</b>
<b>内訳</b>	
<b>県道</b>	<b>7</b>
<b>市道</b>	<b>8</b>
<b>法定外道路</b>	<b>0</b>

●通学路合同点検箇所一覧表

通し 番号	番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路 種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m,本,基)	事業主体	対策済み又は 令和4年度実施予定				対策予定 令和5年度以降				経過 観察	
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他		
									●	●	●	●	●	●	●	●		
1	R3-①	6・7区 大泉町谷戸2306番地1付近交差点 (市道谷戸1号線)	交差点内のマーキングを整理する。 (セブラによる交差点のコンパクト化、停止線の位置調整、減速 マークの再塗装 等) (対策済)	市道	R1.9.25 R2.9.1 R3.8.4			市(大泉支所)										
2	R3-②	スクールバスのバス停 全箇所	スクールバスのバス停であることの明確な表示と、前後の場所に、注意 の標識を設置を要望する。	—	H29.9.13 R1.9.25 R2.9.1			市(教育委員会)										●
3	R3-③	5区 大泉町谷戸3025付近大泉団地前の横 断歩道 (県道長沢小淵沢線)	横断歩道はあるが、特に登校時の車の通行量が多い。パトロールボラ ンティアの方がいなくなり、保護者の協力で安全確保に努めているが心配 であるため、対策を検討してほしい。	県道	H29.9.13 R1.9.25 R2.9.1 R3.8.4		1箇所	警察署	●									
4	R3-④	大泉町谷戸2870付近学校西正門前の道路 (市道大泉町谷戸29号線)	正門のすぐ北側が急カーブになっている。ドライバーから横断する児童 が見えづらいため、対策を検討してほしい。	市道	H30.9.21 R1.9.25 R2.9.1 R3.8.4			①歩行者用カーブミラー設置(増設)。 ②ガードパイプの袖(端部)部分を撤去し、歩行者の通行幅を確保 する。 ③速度規制(30km/h)をする。(R3上申済) ※R2年度以前の対策実施状況 ・路面標示を実施。(過年度済)	①②市(大泉支所) ③警察署			②		③				①
5	R3-⑤	1区 下井出の直線道路 西井出627-1付近 (市道大八田西井出線)	スピードを出す車が多く、児童が横断するところにペイント表示(横断歩 道)、運転者への注意勧告表示を要望する。	市道	R1.9.25 R2.9.1 R3.8.4			①注意喚起看板の設置(設置は道路管理者に依頼)。(R3) ②減速マーキング・交差点注意の標示をする。 ③横断車の滞留場所確保について、検討する。	①警察署 ①②市(大泉支所) ③市(道路河川課)	①	②							③
6	R3-⑥	1区 寺所地区集合場所付近 (市道谷戸西井出1号線)	旗の設置やどうろにするしをつけていただき、以前ほどではないが朝は スピードを出している車が多い。引き続き注意したい。	市道	R1.9.25 R2.9.1 R3.8.4			注意喚起のマーキングを追加。(※R2年度実施した対策の検証を 行った結果、既存マーキングの区間内(カーブ前後)に追加の マーキングを行う) ※R2年度以前の対策実施状況 ・横断旗設置。(過年度済) ・グリーンベルト設置。(過年度済)	①警察署 ②市(道路河川課) ③市(大泉支所)			●						
7	R3-⑦	5区 城南地区・谷戸城入口看板付近 谷戸 238-1付近 (市道谷戸西井出1号線)	昨年度路面標示や横断旗の設置等、一定の対策をしていたが、登校時 間に通行量が多く危険な場所であるため、検証を含め、対策 を検討したい。	市道	R1.9.25 R2.9.1 R3.8.4			①路面標示を実施。(過年度済) ②横断歩道設置困難。 ③横断旗設置。(過年度済) ※対策後の検証を行った結果、考えられる対策は十分とられて いると判断される。	①市(道路河川課) ②③警察署	③	①							R3済
8	R3-⑧	7区 下新居地区・木村工務店前のカーブ付 近 谷戸4048-1付近 (市道大泉谷戸33号線)	スピードを出す車が多く危険。 「徐行」等の標識の設置を要望する。	市道	R1.9.25 R2.9.1 R3.8.4			カーブ前後に「徐行」の路面標示をする。	市(大泉支所)			●						
9	R3-⑨	いづみ薬局横断歩道付近 (県道長沢小淵沢線)	西から来る車のスピード超過や横断歩道の認識の遅れが散見され、危 険である。横断歩道の表示を分かりやすくしてほしい。(昨年度伐採によ り視認性改善をしていただいたが、その後の検証を含め、検討してほ しい。)	県道	R1.9.25 R2.9.1 R3.8.4			枝が標識にかかっているため、土地所有者に依頼し伐採済。視認 性改善。 ※現状の検証を行った結果、視認性も改善されているため、対策 は十分とられていると判断される。引き続き隣接地権者に木の枝払 い等適切な管理を依頼。(R3)	警察署	●								R3済
10	R3-⑩	4区 レインボーラインと井富湖カサ松通り交 差点付近 (市道西井出1号線、市道箕輪・小淵沢線)	レインボーラインの車がスピードを出すため横断が危険である。昨年度 横断旗の設置をしていただいたが、その後の検証も含め、再度対策を検 討してほしい。	市道	R2.9.1 R3.8.4			外側線・ゼブラの設置を行い、交差点のコンパクト化と歩行者の 滞留場所確保をする。 ※R2年度以前の対策実施状況 ・横断旗の設置。 ・横断歩道の設置場所は滞留場所が確保されていないため、現 状では設置不可。	①②警察署 ③市(道路河川課)			●						
11	R3-⑪	4区・西井出交差点から100m北付近 (市道箕輪・小淵沢線、市道谷戸1号線)	草が道路にはみ出しているため、車幅が狭くなっている。車がすれ違 うとき、歩行者が危険になるため、引き続き草刈り等の対応をお願いしたい。	市道	R2.9.1 R3.8.4		10m	枝の伐採及び草刈りを実施(過年度済)。引続き状況により地権 者へ対応を依頼する。	市(大泉支所)			●						R3済
12	R3-⑫	6区・JA前の県道付近(横断する場所) (県道長沢小淵沢線)	朝の通勤の車が多いため、道路を横断する時、危険である。昨年度対 策を実施していただいたため、対策後の検証と対策を検討したい。	県道	R2.9.1 R3.8.4		1箇所	看板設置。(過年度済) ※現状の検証を行った結果、考えられる対策は十分とられて いると判断される。	警察署	●								R3済
13	R3-⑬	7区・下新居交差点 (県道長沢小淵沢線) (市道大八田・谷戸線、市道谷戸1号線、市道 大泉谷戸23号線)	登校時、東へ向かって横断する場合に信号のタイミングによっては一度 に渡りきれず途中で待つことあり。その後南へ横断するのだが、待機 場所が狭く夏場は草が茂っているため、対応を検討したい。	県道 市道	R2.9.1 R3.8.4			①昨年度同様に対象となる児童の保護者に通行経路と対策内容 を伝え、通行経路の変更について検討する。 ②横断歩道の再塗装。(R3) ※R2年度以前の対策実施状況 ・横断旗の設置。	①泉小学校 ②警察署		②							①
14	R3-⑭	9区・油川 コバン北側 通学班の道路横断場 所 (県道北杜ハヶ岳公園線)	下り坂のカーブのため、車のスピードが出やすい。登校時、通学のため 横断する時に、見通しが悪く横断が危険。カーブミラーの設置も含め、再 度対策を検討してほしい。	県道	R2.9.1 R3.8.4			①横断歩道は滞留場所が確保されていないため、設置不可。 (R3) ②側溝蓋未設置区間への蓋設置をする。 ③蓋設置の実施に合わせて、横断場所の変更をする。 ※R2年度以前の対策実施状況 ・横断旗の設置。	①警察署 ②県(峡北支所) ③学校	③	①	②						
15	R3-⑮	9区・石堂上 西井出8240-2493付近点滅信 号 (市道東井出・西井出線、市道大泉西井出44 号線)	見通しが悪く横断が危険。 下校時は暗いため、街灯の設置が必要であるため、検討してほしい。	市道	R2.9.1 R3.8.4			①防犯灯の設置について、地域要望があれば検討する。 ②児童の具体的な動線を確認し、通学指導を行う。(R3) ③状況を確認しながら、通学路標示等の設置を検討する。	①市(大泉支所) ②学校 ③市(道路河川課)	②								③

●通学路合同点検箇所一覧表

R4. 10作成

【泉小学校】		[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者( □ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市 )									対策済み又は 令和4年度実施予定				対策予定 令和5年度以降				経過 観察
通し 番号	番号	通学路における 危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路 種別	合同点検	対策内容または 点検・対策不実施理由	対策数量 (m,本,基)	事業主体	対策済み又は 令和4年度実施予定				対策予定 令和5年度以降						
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他			
16	R3-⑩	9区 油川・石堂下・石堂上バス停付近 10区 大開下(石堂上)・大開 中・下のバス 停 (県道北杜ハヶ岳公園線)	バスに乗る前、降りた後に県道28号を横断しなければならない。特に朝は通行量が多く、また急な坂のためスピードを出して通る車が多く危険である。また、歩道に段差がなく幅が狭いため、子どもが歩きの危険。歩道の高さをつけること、幅を広げること、道路にペイントの表示、横断旗・看板・ガードレールの設置等を要望する。 ※昨年度一定の対応と回答をいただいているが、再度現地の状況を確認し、対策を検討していただきたい。	県道	R2.9.1 R3.8.4	①油川…横断歩道の再塗装。(R3上申済) ②石堂下…バス停の移設を検討したが、移設は困難。(R3) ③石堂中…カーブミラーの設置。 ④石堂上…横断歩道設置をカーブ付近であるため設置不可。バス停留所の変更を検討してほしい。(R3再上申したが上記理由により設置不可) ※R2年度以前の対策実施状況 ・石堂中…横断歩道の設置は見通し不良のため困難。 ・大開下…横断歩道設置は交通量が少ないため困難。 ・大開中…横断歩道設置は交通量が少ないため困難。 ・油川・石堂下・石堂中は横断旗設置。		②学校 ③市(大泉支所) ④(警察署)	①						③				
17	R3-⑪	10区 大開中・大開上のバス停付近 (県道北杜ハヶ岳公園線)	横断歩道があるが、表示が薄くなっている。 大開中…カーブミラーの根元が錆びていて倒れる危険あり。 大開上…道路標識の根元が折れていて傾いている。	県道	R2.9.1 R3.8.4	①大開中…撤去。(過年度済) ②大開上…修繕を実施。(過年度済) ③横断歩道の再塗装。(過年度済)		①市(大泉支所) ②③警察署	② ③	①					R3済				
18	R3-⑫	レインボーライン富谷交差点 (市道箕輪・小淵沢線、市道谷戸1号線)	直線道路で高速走行が多く、赤信号時の待機エリアが狭小。南北側信号時間の延長をお願いしたい。	市道	R2.9.1 R3.8.4	①ウェアラブルカメラを設置し児童の通行を検証した結果、信号機の時間は問題ないことを確認した。(R3) ②滞留場所は確保済み。車道部と分離するよう外側線の設置をする。 ※R2年度以前の対策実施状況 ・歩行者待機場所及びハブホール設置。(過年度済)		①警察署 ②市(大泉支所)	①	②									
19	R3-⑬	5〜7区 県道608号線 大泉郵便局付近等 随所 (県道長沢小淵沢線)	道路がくぼんでいる所に雨水が貯まり、歩道を歩行中、水飛沫がかかってしまう。道路のへこみの改修を要望する。	県道	R2.9.1 R3.8.4	舗装の修繕。 ※R2年度以前の対策実施状況 ・土砂撤去。(過年度済)		県(峡北支所)		●									
20	R3-⑭	1区・NO.1から山崎住宅へ向かう細い道 (市道大泉西井出16号線)	スピードを出す車が多く危険であるため、対策を検討してほしい。	市道	R3.8.4	車両の通行状況を観察し、対策について検討する。		市(大泉支所)									●		
21	R3-⑮	3区・若林交差点 (県道長沢小淵沢線)	横断歩道の表示が薄くなってきているため再塗装を要望する。	県道	R3.8.4	①横断歩道の再塗装。(R3上申済) ②LED化を今後検討する。		①②警察署				①					②		
22	R3-⑯	3区・あめみや食堂西側の県道 (県道長沢小淵沢線)	途中で歩道がなくなり、児童が歩くのにとても危険なため、対策を検討してほしい。	県道	R3.8.4	①歩道設置については、地域からの要望と土地提供等の承諾が得られれば検討する。 ②横断歩道の再塗装。(R3上申済)		①県(峡北支所) ②警察署	②										
23	R3-⑰	5区・農協南150m先T字路付近 (農道大泉谷戸18号線)	道路から田んぼへの高さが1.5mあり、下にコンクリートの水路があるので落ちると危険。ガードレールの設置を要望する。	農道	R3.8.4	水路と反対側を歩くよう指導。(R3)		学校							R3済				
24	R3-⑱	5区・学校グラウンド南側(西)の十字路 (市道谷戸・西井出2号線)	登下校時に横断するが危険。停止線があるが消えかかっている。西側には停止線がないので追加を要望する。	市道	R3.8.4	①(南北方向の)一時停止の規制をする。 ②外側線・ゼブラの設置を行い、交差点を絞る。 ③停止線の再塗装をする。		①警察署 ②③市(道路河川課、大泉支所)	①	② ③									
25	R3-⑲	5区・谷戸城東側通学路 (市道大泉谷戸9号線)	現在斜面落下防止フェンスが一部取り付けてあるが、危険箇所を全体的に網羅していないため、設置の延長を希望する。	市道	R3.8.4	転落防止柵を設置を検討する。		市(大泉支所)									●		
26	R3-⑳	7区・浅川造園さんの四つ角 道大泉谷戸34号線 (市)	3方向を生け垣や壁に囲まれた見通しの悪い狭い路地。交差点のため車やバイク、自転車が入りこみでも発見が遅くなり、歩行者も乗り物の運転者も双方が危ないため、対策を検討してほしい。	市道	R3.8.4	交差点中心部にある十字マークの再塗装をする。		市(大泉支所)		●									
27	R3-㉑	西井出交差点 (長沢小淵沢線)	電柱が歩道にあり、傘を差すときは通れなくて車道に出なくてはならない。	県道	R1.9.25	電柱管理者による移設先の協議状況による。		県(峡北支所) 市(教育委員会)									●		
28	R4-①	3区・中村十字路(浅川鉄工上) (市道大八田西井出線)	横断歩道の白線が薄くなってきている。横断歩道の塗り直しを希望する。	市道	R4.7.28	横断歩道の再塗装(R4上申予定)	1箇所	警察署					●						
29	R4-②	4区・西井出交差点 (県道長沢小淵沢線)	横断歩道の白線が薄くなっている。横断歩道の塗り直しを希望する。	県道	R4.7.28	横断歩道の再塗装(R4上申予定)	2箇所	警察署					●						
30	R4-③	4区・ゲートボール場東の北から下りてくる道 (農道大泉西井出40号線)	北から来る車が意外と速い場合がある。速度抑制や注意喚起等の対策を希望する。	農道	R4.7.28	「トマレ」表示の再塗装、「通学路」の路面標示	各1箇所	市(農地整備課)		●									
31	R4-④	10区 大開下のバス停付近 (県道北杜ハヶ岳公園線)	大開下歩道の両側に陥没箇所あり。	県道	R4.7.28	歩道部の修繕。	1箇所	県(峡北支所)		●									
32	R4-⑤	10区 大開簡易郵便局前の県道 (県道北杜ハヶ岳公園線)	バスに乗るために横断する。北から来る車がスピードが速く危険なので横断歩道の設置を希望する。	県道	R4.7.28	速度の状況、カーブの状況等から横断歩道を設置するには不適なため、新規設置は困難である。		警察署											
33	R4-⑥	4区・西井出交差点東側の歩道 (長沢小淵沢線)	道路沿いの建物が解体され、歩道と隣地との間に2mを超える高低差があることから、転落防止柵等の対策をお願いしたい。	県道	R4.7.28	防護柵設置。	L=0.02km	県(峡北支所)					●						

過年度完了済 7箇所  
継続要望 20箇所  
新規要望 6箇所

要望箇所 **33**  
内訳  
県道 **15**  
市道 **16**  
農道 **2**

●通学路合同点検箇所一覧表

R4.10作成

【小淵沢小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者( □ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市 )

通し番号	番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み又は令和4年度実施予定				対策予定令和5年度以降				経過観察
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
1	R3-①	本町地区の道路(内藤自工から旧支所南の変則五差路) (市道上笹尾小淵沢2号線)	朝の通勤時間には交通量が多いが、歩道は一部にしかなく、路側帯の白線のみである。登下校時の児童の安全歩行を確保するため、一部グリーンベルトの表示を希望する。 ※グリーンベルトに代わる対策を実施していただいたため、対策の検証や未実施区間の対策について、検討をお願いしたい。	市道	H29.9.11 R1.10.9 R2.9.4	①歩道緑石沿いにラバーボールの設置。(R3) ②外側線の設置。(R3) ※検討の結果、幅員が狭く十分な効果が得られないとの判断から、グリーンベルトの設置は行わない事となった。 ※対策後の検証を行った結果、現時点で必要な対策はとられていると判断された。		②③市(小淵沢支所)									
2	R3-②	スクールバス経路①(東和地区入口 左折) (県道北杜富士見線)(市道小淵沢4号線)	道路の拡幅を要望する。	県道 市道	R3.8.6	①交差点部分だけでなく、路線全体を考えた中で検討する。 ②県道側の支障木の枝払いを行う。(R3)		①市(道路河川課) ②県(峡北支所)									
3	R3-③	東亜石油(小淵沢町7031-1)前の歩道 (市道上笹尾小淵沢2号線)	雨が降ると水がたまる。児童がよけようとする車道にはみ出すこととなる。また、冬場は凍るとさらに危険ため、対策を検討してほしい。	市道	R3.8.6	道路の凹み箇所の補修をする。 (上下水道維持課と協議し、対応する。)		市(小淵沢支所) 市(上下水道維持課)									
4	R3-④	小淵沢駐在所(小淵沢町8162-1)向かい側の歩道 (県道茅野北杜葦崎線)	車道に凹みがあり、雨が降ると水がたまる。車がはねた水が歩道を歩いている児童にかかるため、対策を検討してほしい。	県道	R3.8.6	道路の凹み箇所へオーバーレイによる補修をする。(R3)		県(峡北支所)									
5	R3-⑤	やまよし(小淵沢町7393-5)から南へ下る車道 (市道小淵沢町1号線)	交通量が多くスピードを出す車が多い。道幅も狭いため登下校時に危険。「通学路」や「児童注意」等の看板設置または白線をお願いしたい。	市道	R3.8.6	通学路を認識させる路面標示の設置をする。(R3)		市(道路河川課)									
6	R3-⑥	上笹尾公民館前の車道 (県道茅野北杜葦崎線)	見通しはよいが、スピードを出す車が多い。横断歩道はあるが信号機はない。車道にスピード注意を促すマーク等の設置を要望する。	県道	R3.8.6	①横断歩道の再塗装。(R3) ②昨年度南進側の減速マーキングの再塗装を実施した。北進車線側への減速マーキングを設置。(R3)		①警察署 ②県(峡北支所)	①	②							
7	R3-⑦	福祉活動センター前交差点から東へ向かう歩道 (県道茅野北杜葦崎線)	側溝が深いところは落ちると危険、グレーチング等の設置を要望する。	県道	R3.8.6	地下通路からの階段を登り切った先の側溝部分に、転落防止柵又は注意喚起のポールを設置する。		県(峡北支所)									
8	R3-⑧	久保公民館から下った、茅野・小淵沢・葦崎線との交差点 (県道茅野北杜葦崎線)	見通しがよく、スピードを出す車が多い。減速を促したり通学路が分かる看板の設置や路上表示をお願いしたい。横断歩道の白線が消えかかっているので塗り替えをお願いしたい。	県道	R3.8.6	①横断歩道・一時停止の再塗装。(R3) ②夕暮れ時間帯のレッド走行を実施。(R3実施) ③速度抑制のマーキングをする。(R3)		①②警察署 ③県(峡北支所)	①	②	③						
9	R3-⑨	旧小淵沢支所(小淵沢町835)南の変則5差路の交差点 (市道小淵沢町1号線)	横断歩道の白線が消えかかっている。横断歩道の塗り替えをお願いしたい。	市道	R3.8.6	横断歩道の再塗装。		警察署									
10	R3-⑩	三好アグリテック(株)から大滝湧水公園入口付近 県道長沢小淵沢線)	この区間には歩道がなく、児童の安全歩行を確保するために歩道の設置希望。	県道	H30.9.21	歩道設置に向けて事業中。		県(峡北支所)									
11	R4-①	スクールバス(大型)の運行経路 松向738付近 (市道松向線)	道路の待避所が崩れそうで危険、スクールバスの運行の障害をなくすよう対策をお願いしたい。	市道	R4.8.9	路側擁壁の補修。	A=5.9m2	道路河川課									
12	R4-②	山梨中央銀行小淵沢支店から巨摩神社方面へ向かい、陸橋から下ってくる道へ出る所(市道小淵沢1号線、市道小淵沢町39号線)	横断歩道の白線が消えかかっている。横断歩道の塗り替えをお願いしたい。	市道	R4.8.9	横断歩道の再塗装(R4上申予定)	1箇所	警察署									
13	R4-③	主要地方道茅野北杜葦崎線8125付近。 (小淵沢駐在所から西へ行った信号の所) (県道茅野北杜葦崎線)	横断歩道の白線が消えかかっている。横断歩道の塗り替えをお願いしたい。	県道	R4.8.9	横断歩道の再塗装(R4上申予定)	1箇所	警察署									
14	R4-④	旧小淵沢支所南の変則五差路から小淵沢小学校方面へ下ってくる歩道 (市道小淵沢1号線)	歩道に設置してある側溝の蓋が、劣化している箇所がある。段差があったり隙間があったり、児童が歩くときにつまずきやすい。新しい蓋に交換していただきたい。	市道	R4.8.9	側溝蓋の交換。	110枚	道路河川課									

	過年度完了済 5箇所
	継続要望 5箇所
	新規要望 4箇所

要望箇所	14
内訳	
県道	7
市道	8
農道	0

●通学路合同点検箇所一覧表

R4. 10作成

【白州小学校】

[立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者( □ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市 )

通し番号	番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み又は令和4年度実施予定				対策予定令和5年度以降				経過観察
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他	
1	R3-①	白元寺から天白神社に向かって市道に出る十字路(正門側の横断歩道がある場所より、北側のところ) (市道白須1号線、白州白須17号線、白州白須19号線)	児童館を利用する児童が、学校西側の道路のグリーンベルトを使用し、市道側に向かうときに、児童が横断するため横断歩道設置又はそれに代わる対策を検討してほしい。(継続要望)	市道	R1.10.8 R2.9.15 R3.7.29	①横断歩道は滞留場所が確保できないため、設置不可。 ②交差点を認識させるような路面標示の実施(交差点前後への路面標示)。		①警察署 ②市(白州支所)			②						
2	R3-②	白州町台ヶ原666-4番地付近 花水橋東詰と西詰以西の切り通し道路(県道台ヶ原長坂線) (市道台ヶ原・白須2号線)	花水橋東詰と西詰以西の切り通し道路にできた交差点付近は見通しが悪く、児童の横断場所でもあるので横断歩道の設置を希望する。 昨年度の合同点検で検討していただいた結果、横断歩道の設置は困難であることから、その他の安全対策について再検討したい。	県道 市道	R1.10.8 R2.9.15 R3.7.29	①交差点前後に注意喚起の路面標示をする。 ②沿道の草刈りを実施する。(R3)		①②県(峡北支所)			① ②						
3	R3-③	国道20号(JA梨北白州支所)から竹宇地区までの道路(県道駒ヶ岳公園線)	・道路沿いに歩道は確保されているが、道路との境目にある縁石が低い危険を感じる。防護柵の設置を希望する。(特に白州中学校近く)	県道	R1.10.8 R2.9.15 R3.7.29	道路拡幅整備の事業中。		県(峡北支所)						●			
4	R3-④	白州小学校周辺の道路(市道白州白須17号線)	現在ある「白州小学校入口」の表示は小さくて破損している。標識を新しくし、通学路の標識も設置してほしい。	市道	R1.10.8 R3.7.29	標識の再設置を検討。		白州小学校、教育総務課	●								
5	R3-⑤	台ヶ原郵便局付近の通学路(市道台ヶ原白須1号線)	観光シーズンになると、観光客や車の通行が増え、児童の歩行に影響がある。「通学路」の表示が離れた場所にあるが、東側にも設置してほしい。	市道	R1.10.8 R2.9.15 R3.7.29	①郵便局付近及び交差点付近に通学路が認識できるような標識又は路面標示をする。 ②外側線の再塗装をする。	L=2,360m	①②市(道路河川課)			① ②						
6	R3-⑥	竹宇バス停までの道路(市道白須2号線、市道白須4号線)	児童がバス停に行くまでに、車道脇を通っている。一部道が細く見通しが悪い場所があるので、その付近に「通学路」の標識やグリーンベルトを設置してほしい。	市道	R2.9.15 R3.7.29	①グリーンベルトの設置は、道路幅員や構造物の形状から困難。 ②外側線の再塗装と共に、路面標示による歩行者と通行車両の分離策を実施。(R3)		市(道路河川課)			②					R3済	
7	R3-⑦	白州町白須135-1付近 白州小学校南三叉路(市道台ヶ原・白須2号線、市道白州台ヶ原12号線)	白州小学校前の道路が拡幅されたことに伴い、交通量の増加が予想される。台ヶ原方面から通学する児童はこの道を横断しなければならぬため、横断歩道の設置を希望する。	市道	R2.9.15 R3.7.29	①横断歩道の設置。 ②とび出し坊やの看板設置(設置は道路管理者が実施)。(R3)	1力所	①②警察署 ②市(白州支所)		① ②	②						
8	R3-⑧	①西村スクールバス停(白州横手4899) ②松原スクールバス停(白州鳥原2332-1)	バス停の小屋の老朽化が激しく、保護者から改修の要望が出されているため、対応を検討してほしい。	—	R3.7.29	①修繕の実施。(R3) ②修繕の実施。(R3)		教育委員会			① ②					R3済	
9	R3-⑨	JA白州精米機付近の標識(県道駒ヶ岳公園線)	標識が変な方を向いているため、修正をお願いしたい。	県道	R3.7.29	標識の補正。(R3)		警察署	●							R3済	
10	R3-⑩	中学校下からJA白州交差点(県道駒ヶ岳公園線)	速度制限の標識が1つしかないためか、スピードを出すダンブやトラックが多く危険を感じる。道路の拡幅改良等安全対策を検討してほしい。	県道	R3.7.29	道路拡幅整備の事業中。		県(峡北支所)						●			
11	R3-⑪	白州町横手(横手簡易郵便局前)～白州町横手(沢上沢橋)(県道駒ヶ岳公園線)	途中で歩道がなくなってしまい危険である。	県道	R1.10.8	歩道設置に向けて事業中。		県(峡北支所)							●		
12	R4-①	横手地区 公民館バス停までの道(県道駒ヶ岳公園線)	県道614号沿いの横手公民館周辺は道路が狭く見通しも悪い。歩道がないため、速度を落とさない車が走行するときは大変危険。また県道612号との交差点と横断歩道周辺も危険。いずれの場所にも30km程度の速度制限表示をしてほしいと保護者から要望が出されている。	県道	R4.8.19	歩行者の安全対策として、速度制限ではなく以下の対策を検討していく。 ①地域警察官にも協力してもらい、啓発活動を行う。 ②横断歩道・ダイヤグラムの再塗装(上申)。 ③取締りの実施を検討する。 ④登下校中の横断補助を保護者に依頼。		①②③警察署 ④学校	④	① ③				②			

	過年度完了済 3箇所
	継続要望 8箇所
	新規要望 1箇所

要望箇所	12
内訳	
県道	6
市道	6
農業用水路	0

●通学路合同点検箇所一覧表

R4. 10作成

【武川小学校】 [立会者] ■ 教育委員会 ■ 学校 □ PTA代表 ■ 警察署 ■ 道路管理者( □ 国土交通省 ■ 山梨県 ■ 北杜市 )

通し番号	番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種別	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由	対策数量(m,本,基)	事業主体	対策済み又は令和4年度実施予定				対策予定令和5年度以降				経過観察	
									学校	警察	道路	その他	学校	警察	道路	その他		
1	R3-①	牧原交差点 (国道20号、県道横手・日野春停車場線)	(R3要望内容) 道路に勾配があり、見通しが悪く、登校時は交通量も多い。押しボタンを押すと歩車分離信号になるような仕組みがあると児童も安全に交差点を渡ることが出来るため、対応を検討してほしい。 (R4追加要望内容) 歩行者用の信号が青の点滅から赤に変わるのが早く、渡り切れなく危ないことがあった。インジケータ付きの信号のように、メモリがだんだん減っていき残り時間が分かる信号の設置等の工夫をお願いしたい。	国道 県道	R3.8.6 R4.8.3	①信号を歩車分離式にするには、交通量が多く、渋滞を引き起こす可能性があることから、注意喚起看板を設置することとする。 ②国道から県道への右・左折に対して、注意喚起の道路標識を実施し、交差点の明確化を行う。 ③国道沿いの歩道へポラード等の設置をする。 ④国道を横断している児童に陸橋を渡るよう、通学経路変更をする。(R3済) ⑤歩行者用信号の秒数を延長(今後は秒数を変更したことによる危険性等がないか経過観察していく)。		①⑤警察署 ②③国土交通省 ④学校	④	① ⑤	② ③							
2		武川小学校 校舎東側ロータリー出口の神社横 (市道武川牧原11号線)	道路に書かれている「止まれ」の白文字が消えかけていて、注意喚起になっていないので、書き直してほしい。	市道	R3.8.6	路面標示の再塗装。(R3)		市(武川支所)									R3済	
3		武川小学校 校舎東側駐車場前道路(市道牧原・山高線)	道路両脇の白線がほとんど見えない。児童の通学路で、登校時は交通量も多いので、白線を引き直してほしい。	市道	R3.8.6	外側線の再塗装。(R3)		市(武川支所)										R3済
4		むかわの湯入り口前道路 (市道牧原1号線)	学校からむかわの湯へ渡る所に横断歩道がなく、見通しも悪いので、もう少し車に対する注意喚起のできるものを設置してほしい。	市道	R3.8.6	①横断旗の入替。(R3) ②とび出し坊やの看板設置(設置は道路管理者で実施)。(R3) ③横断歩道の設置。 ④減速マーキングと「児童横断注意」の路面標示。(R3) ⑤通学経路の変更。		①②③警察署 ④市(武川支所) ⑤学校	⑤	① ② ③	② ④							
5		むかわの湯側道の側溝 (市道牧原1号線)	さくら団地から登校する児童や児童館(せせらぎ)へ行く児童が通る道で、雨が降ると側溝の水の量も増え、流れも急になるので、側溝蓋の設置を検討してほしい。	市道	R3.8.6	①農業用水路であり、蓋設置は困難。(地元水利組合において、降雨時に増水等が無いよう、今後も管理を行う)。(R3) ②通学路については、地域ボランティアの方も含め検討した結果、通学路の変更は行わないこととするが、地域ボランティアの方の見守り強化をお願いする。(R3)		①市(農地整備課) ②学校	②									R3済
6		国道20号線日東樹脂工業前信号から下三吹方面へ入った道路 (市道三吹・山高線)	上三吹から牧原方面へ渡るのに横断歩道がないので、注意が必要。注意喚起の看板はあるが分かりにくい。看板を大きくしたり、横断旗を設置するなど対策を検討してほしい。	市道	R3.8.6	①注意喚起看板の設置(R3) ②とび出し坊やの看板設置(設置は道路管理者で実施)。(R3) ③信号から交差点までの間に「児童横断注意」、交差点より三吹側のカーブ手前に減速マーキングと「児童横断注意」の路面標示。(R3)		①②警察署 ③市(武川支所)		① ②	② ③							R3済
7	R4-①	武川保育園前 (市道牧原1号線)	スピードを落とさず、通過する車がある。横断歩道や道路わきの白線が消えかけているため、横断歩道の塗り直しをしてほしい。	市道	R4.8.3	横断歩道の再塗装(R4上申予定)	1箇所	警察署										
8	R4-②	さくら団地からせせらぎへ入る入口 (農道武川山高20号線)	車がスピードを出して通るため、危険である。対策を検討してほしい。	農道	R4.8.3	①路面標示による注意喚起 ②注意喚起看板(「注意 通学路」)の設置		①市(農地整備課) ②市(武川支所)			① ②							
9	R4-③	牧原地区、旧道から国道20号へ出て長野方面へ向かう歩道橋までの歩道 (国道20号)	歩道を守るガードはあるが、勢いよく走ってくるトラックに注意喚起のできる看板(通学路・子供注意)などがあるとよい。	国道 市道	R4.8.3	「児童(又は学童)通学注意」等の路面標示	2箇所	国土交通省										
10	R4-④	上三吹交差点 (国道20号、市道三吹2号線、市道三吹1号線)	歩行者用の信号が青であっても信号無視をしたり、歩行者用の信号に気づかず、右折左折したりする車が多い。	国道 市道	R4.8.3	「児童(又は学童)通学注意」等の路面標示	2箇所	国土交通省										

  過年度完了済 4箇所  
  継続要望 2箇所  
  新規要望 4箇所

要望箇所	10
内訳	
国道	3
県道	1
市道	8
農道	1